

昌图县泉头镇护林村建筑石料用灰岩、花岗岩矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案 评审意见


2025年2月27日，昌图县自然资源局采取函审的方式组织矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组，对昌图中亿采石有限公司编制的《昌图县泉头镇护林村建筑石料用灰岩、花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行评审。

昌图县泉头镇护林村建筑石料用灰岩、花岗岩矿位于昌图县泉头镇护林村南侧，行政区划隶属昌图县泉头镇护林村管辖，该矿山距护林村最近约1.23km，东北直距省道—西三线（S301）约1.5km，西南直距长大铁路昌图站4.7km，西距京哈高速路约7.3km，乡级公路—连样线在矿区西侧约0.18km通过，交通运输方便（见交通位置图）。

矿区地理坐标（极值）如下（2000坐标系）：

东经：124°15'57.35"～124°16'36.43"；北纬：

42°50'4.28"～42°50'20.80"。



交通位置图

根据辽宁省第九地质大队有限责任公司 2024 年 4 月编写的《开发利用方案》，矿山设计生产方式为露天开采，矿山生产规模 50 万 $\text{m}^3/\text{年}$ ，矿山总体服务年限 10 年（自发证之日起），因此剩余服务年限 10 年，即从 2025 年 2 月-2035 年 1 月，本《方案》服务年限共计约 14 年，即从 2025 年 2 月-2039 年 1 月，包括矿山开采结束后复垦期 1 年，管护期 3 年，

本次《方案》适用年限为 5 年，即从 2025 年 2 月-2030 年 1 月。具体方案执行时间以自然资源主管部门批准该方案之日起顺延。

矿山地质环境保护工程量表

序号	工程名称	单位	小计
1	警示牌	个	31

地质环境监测工程量

工程名称	序号	项目	监测点（个）	单位	工程量
地质环境监测	1	地质灾害监测（滑坡、崩塌）	4	点次	384
	2	地形地貌景观监测	2	点次	16

矿山土地复垦工程量表

治理单元	复垦面积(hm ²)	场地平整(m ²)	翻耕(hm ²)	需用土量(m ³)	刺槐(株)	榛子(株)	三叶地锦(株)	施商品有机肥(t)
露天采场	21.2520	174898		87449	42666	4234	24575	43.72
堆料场	0.8400	8400	0.8400	6720	145		-	25.20
表土场	0.7454	7454		3727	1864			1.86
废石堆放场	1.7962	17962		8981	4491			4.49
工业广场	0.9000	9000		4500	2250			2.25
合计	25.5336	217714	0.84	111377	51415	4234	24575	77.53

专家组首先审查了该《方案》，将提出的修改意见以电子文档形式交给编制单位进行修改。经过修改后，专家组认为该方案内容全面详实、图件完备、治理分区划分科学合理、地质环境治理工程、土地复垦工程布置根据实际情况因地制宜、符合相关规范的技术要求。近五年治理计划面积、位置、植被选择详细具体。因此，专家原则同意通过评审。

附：评审专家组名单

专家组组长签字：李 e m

2025年3月9日

昌图县泉头镇护林村建筑用灰岩、花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组

专家	姓名	单位	职称（专业）	专家签字
组长	李士明	铁岭市自然资源事务服务中心	高工（采矿）	李士明
成员	许春华	铁岭市自然资源事务服务中心	教高（林业）	许春华
成员	王洪禄	铁岭市自然资源事务服务中心	教高（土地）	王洪禄
成员	张 辉	铁岭市生态环境事务服务中心	教高（环境）	张 辉
成员	范春伟	铁岭市自然资源事务服务中心	高工（地质）	范春伟

2025 年 3 月 9 日